

**ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 308/EI527**

Entidad: TECNALABAQUA, A.I.E.

Dirección: C/ Geldo, Edificio 700. Parque Tecnológico de Bizkaia; 48160 Derio (Vizcaya)

Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17020:2012

Título: Inspecciones en el Área Medioambiental

Tipo: A

Parque Tecnológico de Bizkaia. Edificio 101; 48170 Zamudio (Vizcaya)

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD		PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
Emisiones de fuentes estacionarias	Planificación de la inspección		Procedimiento interno PE.CA-EM-11E UNE-EN 15259:2008
	Toma de muestras	Partículas	UNE-EN 13284-1:2002
		Metales (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)	UNE-EN 14385:2004
		Metales (Hg)	UNE-EN 13211:2001
		Metales (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Tl, V, Zn)	Procedimiento interno PE.CM-EM-33-E
		SO ₂	UNE-EN 14791:2006
		HCl	UNE-EN 1911:2011
		HF	UNE-ISO 15713:2007
		Fluoruros totales	Procedimiento interno PE.CM.MA-20E
		Dioxinas y furanos	UNE-EN 1948-1:2007
		SH ₂	Procedimiento interno PE.MA.I0013E
H ₂ SO ₄	Procedimiento interno PE.LA.I0016E		

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD		PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
Emisiones de fuentes estacionarias (continuación)	Parámetros medidos "in situ"	SO ₂	Procedimiento interno PE.CM-EM-22-E
		NOx (NO y NO ₂)	Procedimiento interno PE.CM-EM-22-E UNE-EN 14792:2006
		CO	Procedimiento interno PE.CM-EM-22-E UNE-EN 15058:2007
		Opacidad	Procedimiento interno PE.CM-EM-23-E
		COT	UNE-EN 12619:2013
		Humedad	UNE-EN 14790:2006
		O ₂	UNE-EN 14789:2006
	Comprobación de la conformidad en función de la concentración de contaminantes.		Procedimiento interno PE.CA-EM-11E UNE-EN 15259:2008

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA - MUNICIPIO
País Vasco:	- Vizcaya - Derio (Sede Central)
	- Vizcaya - Zamudio

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.